


JUMTA PLĀNS M1:50

Dzegas mezglis M1:20



ESOŠĀ SPORTA ZĀLES JUMTA FOTOFIKSĀCIJA



Foto Nr. 1
Sporta zāles kopskats no pagalma puses.
Ekspluatācijas laikā jumta kore ir ievērojami sēdusies.

Foto Nr. 2
Sporta zāles kopskats no ēkas aizmugures puses.

Foto Nr. 3
Sporta zāle no telpas puses

Īrābnieks: Adrese: Pasūtītājs:	Sporta nama ākas jumta rekonstrukcija Raiņa iela 6, Jelgava, MK Nr. 0900 006 0272 Jēgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"	Arhiva Nr. BK - Būvkonstrukcijas Stadija Lapa Lapa TP	RO-30-2012 3
Izstrādātāja:	R. Ozoliņš	Sporta zāle 1/2012	Juntas plāns M1:50 Dzelgus mezģis M1:20